

Cuadro de documentos. Flotilla vehicular
Subasta 2 de Julio. GEO

LOTE	DESCRIPCIÓN	PEDIMENTO	COPIA FACTURA DE ORIGEN	FACTURA(S) INTERMEDIA(S)	TENENCIAS	OBSERVACIONES
2	CAMIONETA, MARCA: JEEP, MODELO: GRAND CHEROKEE , SERIE: 1J4GZ78Y2VC756551, AÑO: 1997, TIPO BLINDADA, ASIENTOS EN PIEL, ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES, CON FALTANTES EN EXTERIORES Y EN MOTOR. . UBICACION: FRACCIONAMIENTO BONATERRA, VERACRUZ	(NO APTO PARA CIRCULAR, SIN DOCUMENTOS, SE FACTURA COMO CHATARRA)				
3	(11CP814I238) AUTOMOVIL , MARCA: PONTIAC HATCHBACK, MODELO: AUTOMOVIL MATIZ G2, SERIE: KL2MD6AC541564 (FACTURA DE ORIGEN/ KL2MD6A06AC541564 (PLACA DEL CARRO), AÑO: 2010 ESTADO FISICO: MAL ESTADO FISICO EN GENERAL, SIN LLANTAS, INTERIOR MAL ESTADO. SIN BATERIA. UBICACION: VALLE MARLIN (BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT)	(NO APTO PARA CIRCULAR, FACTURA DE ORIGEN CON ERROR EN SERIE)				
4	(1FC814F239) CAMIONETA VAN, MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE CONMUTER S-L , SERIE: JTFSX23P2B6109091, AÑO: 2011, CAP. 15 PASAJEROS. UBICACION: HACIENDA LAS FUENTES, CALIMAYA, ESTADO DE MEXICO	En Factura 115137881001603	No	OK	OK	NO TIENE
5	CAMIONETA VAN, MARCA: TOYOTA, MODELO: TRH2213L-JDMNK, SERIE: JTFRX13P288011510, AÑO: 2008, CAP. 13 PASAJEROS ESTADO FISICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS EN GENERAL. . UBICACION: PACHUCA, HIDALGO. (HACIENDA MARGARITAS)	En Factura 085138628004684	No	OK	OK	NO TIENE
6	(1FC814F177) CAMIONETA VAN, MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE , SERIE: JTFRX13P788011129, AÑO: 2008, CAP. 13 PASAJEROS, MANUAL 5 VEL. 4 PTAS. ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL. . UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (NUEVOS PASEOS SAN JUAN)	En Factura 085138628004018	No	OK	OK	NO TIENE
7	(1FC814F130) CAMIONETA VAN, MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE 4X2 PASAJEROS LARGA MANUAL 5 VEL., SERIE: JTFRX13P378004869, AÑO: 2007 . UBICACION: HACIENDA LAS FUENTES, CALIMAYA, ESTADO DE MEXICO	En Factura 075136627002340	No	OK	N/A	NO TIENE
8	(1FC814F139) CAMIONETA VAN, MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE 4X2 PASAJEROS LARGA MANUAL 5 VEL., SERIE: JTFRX13P978005802, AÑO: 2007 . UBICACION: HACIENDA LAS FUENTES, CALIMAYA, ESTADO DE MEXICO	En Factura 3862-7004328	No	OK	N/A	NO TIENE

LOTE	DESCRIPCIÓN	PEDIMENTO	COPIA FACTURA DE ORIGEN	FACTURA(S) INTERMEDIA(S)	TENENCIAS	OBSERVACIONES
9	(1VC814V251) CAMIONETA VAN, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN LARGA T/M 15 PASAJEROS A/A, SERIE: JN1AE56S2CX016940, AÑO: 2012 . UBICACION: SE ENCUENTRA EN OFICINA ZARAGOZA 172PTE	EN FACTURA: 90292200167	OK	N/A	NO TIENE	-CONTROL VEHICULAR 2012. '-COPIA TARJETA DE CIRCULACION.
10	(1VC814V252) CAMIONETA VAN, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN LARGA T/M 15 PASAJEROS A/A, SERIE: JN1AE56S8CX016909, AÑO: 2012 . UBICACION: ARVENTO (TLAJOMULCO DE ZUÁIGA, JAL.)	EN FACTURA: 90292200167	OK	N/A	NO TIENE	-CONTROL VEHICULAR 2012. '-COPIA TARJETA DE CIRCULACION
11	CAMIONETA, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, SERIE: JN1AE56S6DX017123, AÑO: 2013 ESTADO FISICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, DETALLES EN CARROCERIA, SIN ASIENTOS DE PASAJEROS, LLANTAS REGULARES. NO SE PUDO INSPECCIONAR MOTOR. UBICACION: ACAPULCO, GUERRERO (LAS GARZAS)	EN FACTURA: 90292200189	OK	N/A	NO TIENE	
12	(1HC814H085) CAMIONETA VAN, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN , SERIE: JN1FE56S66X540635, AÑO: 2006, CAP. 15 PASAJEROS ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, CON DAÑOS EN CARROCERIA. . UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (NUEVOS PASEOS SAN JUAN)	EN FACTURA: 90295200431	OK	NO TIENE	NO TIENE	(NO APTO PARA CIRCULAR)
13	(1HC814H229) CAMIONETA VAN, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, SERIE: JN1AE56S9BX014844, AÑO: 2011, CAP. 13 PASAJEROS ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, CON DAÑOS EN CARROCERIA. . UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (NUEVOS PASEOS SAN JUAN)	EN FACTURA: 902902002220	OK	N/A	COPIA TENENCIA 2011	COPIA TARJETA DE CIRCULACION -TRAMITE DE ALTA VEHICULAR
14	(1QC814Q190) CAMIONETA VAN, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, SERIE: JN1AE56SX9X012787, AÑO: 2009, SIN LLAVES ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL. . UBICACION: PESQUERIA, NUEVO LEON	EN FACTURA: 90299200061	OK	OK	NO TIENE	
15	(N/A) CAMIONETA VAN, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, SERIE: JN1AE56SX9X012739, AÑO: 2009, SIN LLAVE ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL. . UBICACION: PESQUERIA, NUEVO LEON	EN FACTURA: 90299200061	OK	OK	NO TIENE	

LOTE	DESCRIPCIÓN	PEDIMENTO	COPIA FACTURA DE ORIGEN	FACTURA(S) INTERMEDIA(S)	TENENCIAS	OBSERVACIONES
16	(1HC814H086) CAMIONETA VAN, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, SERIE: JN1FE56S96X540791, AÑO: 2006, CAP. 15 PASAJEROS ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, CON GOLPES Y ABOLLADURAS, SIN BATERIA, MOTOR INCOMPLETO. . UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (LA NORIA)	En Factura 30695010945	OK	NO TIENE	NO TIENE	(NO APTO PARA CIRCULAR)
17	(1FC814F072) CAMIONETA VAN, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, SERIE: JN1FE56S35X514217, AÑO: 2005, CAP. 15 PASAJEROS ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, CON GOLPES Y ABOLLADURAS, SIN BATERIA. . UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (SAN JUAN VEGAS)	En Factura 40325200163	OK	N/A	NO TIENE	
18	(1FC814F073) CAMIONETA VAN, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, SERIE: JN1FE56SX5X513629, AÑO: 2005, CAP. 8 PASAJEROS ESTADO FISICO: MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, 2 NEUMATICOS FALTANTES, SIN BATERIA.. UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (SAN JUAN VEGAS)	En Factura 40325200037	OK	N/A	NO TIENE	
19	(1FC841F005) CAMIONETA VAN, MARCA: DODGE, MODELO: VAN 1000, SERIE: RKMDB441296002461, AÑO: 2009, TRANSMISION MANUAL, 5 VELOCIDADES. ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL. . UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (NUEVOS PASEOS SAN JUAN)	En Factura 33348001584	OK	OK	NO TIENE	
20	(1HC812H055) AUTOMOVIL, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: POINTER ST WAGON, SERIE: 9BWDC05XX3T171250, AÑO: 2003, 4 PTAS, 5 VELOCIDADES. (SOBRE PLATAFORMA) ESTADO FISICO: MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL. . UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (SAN JUAN VEGAS)	N/A	OK	N/A	NO TIENE	
21	(1NCTrans01) MOTOCICLETA DE CARGA, MODELO: MOTOCARGA 200 CC, SERIE: LZ4S32018B1000013, AÑO: 2011, CAPACIDAD DE CARGA 500 KG MOTOR DE GASOLINA ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL. . UBICACION: ARVENTO (TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.)	N/A	OK	N/A	NO TIENE	
24	(1SC842S047) CAMIONETA DE REDILAS, MARCA: FORD, MODELO: F-350, SERIE: 3FEKF36L2XMA01126, AÑO: 1998 ESTADO FISICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, PINTURA DAÑADA. UBICACION: QUERETARO	N/A	OK	N/A	NO TIENE	

LOTE	DESCRIPCIÓN	PEDIMENTO	COPIA FACTURA DE ORIGEN	FACTURA(S) INTERMEDIA(S)	TENENCIAS	OBSERVACIONES
28	CAMIONETA DE REDILAS, MARCA: FORD, MODELO: F350 XL SUPER DUTY, SERIE: 3FDKF36L54MA18230, AÑO: 2004 ESTADO FISICO: DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, CON GOLPES Y ABOLLADURAS, SIN LLANTA DE REFACCION Y SIN BATERIA. . UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (SAN JUAN VEGAS)	N/A	OK	NO TIENE	2009, 2010, 2011, 2012, 2013,	(NO APTO PARA CIRCULAR)
29	(1HC842H024) CAMIONETA DE REDILAS, MARCA: FORD, MODELO: F350 XL SUPER DUTY, SERIE: 3FEKF37N3TMA07592, AÑO: 1996, (NO INCLUYE NEUMATICO JUNTO A LA UNIDAD) ESTADO FISICO: MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, MOTOR INCOMPLETO, SIN BATERIA. . UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (SAN JUAN VEGAS)	N/A	OK	OK	NO TIENE	
30	CAMIONETA DE REDILAS, MARCA: FORD, MODELO: F350 ESTADO FISICO: MAL ESTADO, CON FALTANTES EN: TABLERO, INTERIORES, ASIENTOS, EXTERIORES, LLANTAS Y MOTOR, CRISTALES ESTRELLADOS, PARTES DE LAMINA CON OXIDO.. UBICACION: VERACRUZ, VER.	(NO APTO PARA CIRCULAR, SIN DOCUMENTOS, SE FACTURA COMO CHATARRA)				
30-A	(10C8400103) CAMIONETA PICK UP, MARCA: FORD, MODELO: F-150 XL, SERIE: 3FTDF172XXMA32619, AÑO: 1999 ESTADO FISICO: MAL ESTADO, CON FALTANTES EN: TABLERO, INTERIORES, EXTERIORES Y MOTOR. UBICACION: COATZINTLA, VER.	N/A	OK	N/A	NO TIENE	
32	(1PC815P007) MICROBUS, MARCA: MERCEDES BENZ, SERIE: 1GBJP32R3W3303783 ESTADO FISICO: MAL ESTADO, CON FALTANTES EN: TABLERO, INTERIORES, ASIENTOS, EXTERIORES Y MOTOR, PARTES DE LAMINA CON OXIDO.. UBICACION: CORONANGO, PUEBLA	En Factura No 3091-F3-7045227	OK	N/A	NO TIENE	
48	PLATAFORMA, MARCA: TTM, MODELO: 27LB12, SERIE: TTM27LB12291294U132-45, 2 EJES, DIM: 10 X 2.40 M (NO INCLUYE VEHICULO NI CONTENIDOS) ESTADO FISICO: (NO APTO PARA CIRCULAR, SIN DOCUMENTOS SE VENDE COMO CHATARRA) DE REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL. UBICACION: ZUMPANGO, EDO. MEX (SAN JUAN VEGAS)	(NO APTO PARA CIRCULAR, SIN DOCUMENTOS, SE FACTURA COMO CHATARRA)				