

LOTE	ZONA	LOCALIDAD	ECONÓMICO	SERIE	MARCA	TIPO	AÑO	COPIA FACTURA DE ORIGEN	BAJA	TENENCIAS	OBSERVACIONES
277	VALLES	TLALPIZAHUAC	32438-8	WFORT45599JA44547	FORD	TRANSIT	2009	X	X	2019 AL 2014	
278	VALLES	TLALPIZAHUAC	32430-4	WFORT455X9JA44766	FORD	TRANSIT	2009	X	X	2019 AL 2014	
279	VALLES	TLALPIZAHUAC	32760-0	WV3GLB7J9AX201725	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	2010	X	X	2019 AL 2013	
280	VALLES	TLALPIZAHUAC	36803-0	WV3GLB7J6CX009701	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	2012	X	X	2019 AL 2014	
281	VALLES	TLALPIZAHUAC	29148-6	JN6PD25538X506429	NISSAN	FRONTIER NP-300	2008	X	X	2019 AL 2014	
282	VALLES	TLALPIZAHUAC	32531-4	3N6PD25T4AK002326	NISSAN	FRONTIER NP-300	2010	X	X	2019 AL 2014	
283	VALLES	TLALPIZAHUAC	32217-1	3N6PD25TX9K054300	NISSAN	FRONTIER NP-300	2009	X	X	2019 AL 2014	
284	VALLES	TLALPIZAHUAC	07506-0	KMFZB17H67U244584	HYUNDAI	PICK UP H-100	2007	X	X	2018 AL 2012	
285	VALLES	TLALPIZAHUAC	34962-2	3G1TA5AF6CL107662	CHEVROLET	AVEO TIPO SEDAN	2012	X	X	2019 AL 2014	
286	VALLES	TLALPIZAHUAC	34746-0	3G1TA5AF3BL111621	CHEVROLET	AVEO TIPO SEDAN	2011	X	X	2019 AL 2015	
287	VALLES	TLALPIZAHUAC	98450055	1GBGP32W7W3315273	CHEVROLET	P30 / MOTOR HOME /	1998	x	x	2013 AL 2009	
287	VALLES	TLALPIZAHUAC	21278-0	5B4HP32WXY3320878	CHEVROLET	CITY VAN STRETCH	2000	X	X	2016 AL 2012	
287	VALLES	TLALPIZAHUAC	22408-0	5B4HP42W713333695	CHEVROLET	CITY VAN STRETCH	2001	X	X	2017 al 2013	
288	VALLES	TLALPIZAHUAC	40069-1	WV3DLG7J0DX007153	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	2013	X	X	2019 AL 2014	
288	VALLES	TLALPIZAHUAC	32895-7	WV3GLB7J4AX207920	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	2010	X	X	2018 AL 2013	
288	VALLES	TLALPIZAHUAC	35201-1	WV3GLB7J3AX205494	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	2010	X	X	2019 AL 2014	
288	VALLES	TLALPIZAHUAC	35218-7	WV3GLB7J9AX205709	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	2010	X	X	2019 AL 2014	
289	VALLES	TLALPIZAHUAC	17635-2	2B7HB11X5VK587686	DODGE	RAM VAN 1500	1997	X	X	2017 AL 2012	REPORTE DE RECUPERADO
289	VALLES	TLALPIZAHUAC	05802-4	2D7HB11X73K505492	DODGE	PICK UP RAM 1500	2003	X	X	2017-2016	CANCELACIÓN DE REPORTE DE ROBO
289	VALLES	TLALPIZAHUAC	20185-8	2B7HB11X5XK559213	DODGE	RAM VAN 1500	1999	X	X	2018 AL 2016	
289	VALLES	TLALPIZAHUAC	05174-8	2B7HB11X62K109434	DODGE	RAM VAN 1500	2002	X	X	2018 AL 2013	
290	VALLES	TLALPIZAHUAC	33171-7	WFORS4L56AJA59047	FORD	TRANSIT	2010	X	X	2012 AL 2009	
290	VALLES	TLALPIZAHUAC	41355-0	WFORS4LPXDA58957	FORD	TRANSIT	2013	X	X	2019 AL 2013	
291	VALLES	TLALPIZAHUAC	22694-7	5B4HP42W213334611	CHEVROLET	CITY VAN STRETCH	2001	X	X	2017 AL 2012	REPORTE DE RECUPERADO
291	VALLES	TLALPIZAHUAC	24549-2	5B4HP42X533371468	NISSAN	VANNETE	2003	X	COPIA	2011 AL 2008	
291	VALLES	TLALPIZAHUAC	25509-3	5B4HP42X153410477		VANNETE	SIN DATO	X	X	2010 AL 2006	
291	VALLES	TLALPIZAHUAC	28400-2	3HAJEAVH48L659011	INTERNATIONAL	CF500	2008	X	X	2011 al 2007	
291	VALLES	TLALPIZAHUAC	23632-2	5B4HP42W623355558	CHEVROLET	CITY VAN STRETCH	2002	X	X	2019 AL 2013	CANCELACIÓN DE REPORTE DE ROBO
292	VALLES	TLALPIZAHUAC	17585-0	2B7HB11X8VK592901	DODGE	RAM VAN 1500	1997	X	X	2007 AL 2003	CANCELACIÓN DE REPORTE DE ROBO
292	VALLES	TLALPIZAHUAC	38258-0	AC2LMG64554	FORD	F-250 AMBULANCIA	1992	X	X	2019al 2014	REPORTE DE RECUPERADO
292	VALLES	TLALPIZAHUAC	05102-9	2B7HB11X12K102827	DODGE	RAM VAN 1500	2002	X	X	2013 AL 2007	



N° DE LOTE	DESCRIPCIÓN GENERAL	SERIE	FACTURA DE ORIGEN (COPIA)	BAJA DE PLACAS LOCAL
61	AUTOMOVIL, MARCA: MAZDA 3i, MODELO: M3i, SERIE: 3MZBM2U72FM209601, AÑO: 2015 . UBICACIÓN: PLASTICOS CRYO	3MZBM2U72FM209601	X	EN TRÁMITE
63A	CAMIONETA, MARCA: AUDI, MODELO: Q5 SUV V6 3.2 L, SERIE: WAUKK68R4AA008930, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: UNIDAD BLINDADA EN BUENAS CODICIONES FISICAS EN GENERAL, DETALLES EN PINTURA, FACIA DELANTERA SUELTA DEL LADO IAZQUIERDO, INTERIOR EN BUEN ESTADO, ASIENTOS EN PIEL, LLANTAS BUEN ESTADO. UBICACIÓN: EL PARQUE NAUCALPAN	WAUKK68R4AA008930	X	EN TRÁMITE
64	CAMIONETA, MARCA: CHEVROLET, MODELO: SILVERADO 1500, SERIE: 3GCNC9CX1CG219415, AÑO: 2012 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, INTERIOR EN BUEN ESTADO, LLANTAS LISAS, PUERTAS NO ABREN POR ADENTRO, RETROVISOR IZQ. SIN TAPA. UBICACIÓN: MAGDALENA	3GCNC9CX1CG219415	X	EN TRÁMITE
64A	CAMIONETA, MARCA: FORD , MODELO: F250 , SERIE: 3FTGF17W37MA26807, AÑO: 2007 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, PARABRISAS ESTRELLADO, LLANTAS DELANTERAS REGULAR ESTADO, TRASERAS LISAS, INTERIOR EN BUEN ESTADO, TABLERO CON FALTANTES. UBICACIÓN: MAGDALENA	3FTGF17W37MA26807	X	EN TRÁMITE
64B	CAMIONETA, MARCA: CHEVROLET, MODELO: SILVERADO 1500, SERIE: 3GCNC9EP6GG147940, AÑO: 2016 ESTADO FÍSICO: BUENAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, INTERIOR EN BUEN ESTADO, ASIESTOS RASGADOS, NO FUNCIONA EL CLUTCH, LLANTAS TRASERAS LISAS, DELANTERAS REGULAR. UBICACIÓN: MAGDALENA	3GCNC9EP6GG147940	X	EN TRÁMITE
65	CAMIONETA, MARCA: NISSAN, MODELO: NP300, SERIE: 3N6DD23T2CK025659, AÑO: 2012 ESTADO FÍSICO: DOBLE CABINA, REGULARES CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, DETALLES EN PINTURA, INTERIOR REGULAR ESTADO, LLANTAS REGULARES. UBICACIÓN: MAGDALENA	3N6DD23T2CK025659	X	EN TRÁMITE
66	CAMIONETA, MARCA: NISSAN, MODELO: NP300, SERIE: 3N6PD21Y39K038585, AÑO: 2009 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, INTERIOR REGULAR ESTADO, ASIENTO CONDUCTOR RASGADO, PARABRISAS ESTRELLADO, LLANTAS REGULARES. UBICACIÓN: MAGDALENA	3N6PD21Y39K038585	X	EN TRÁMITE
67	CAMIONETA, MARCA: NISSAN, MODELO: NP300, SERIE: 3N6DD21T8CK044879, AÑO: 2012 ESTADO FÍSICO: BUENAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, INTERIOR EN BUEN ESTADO, LLANTAS REGULARES CONDICIONES. UBICACIÓN: MAGDALENA	3N6DD21T8CK044879	X	EN TRÁMITE
68	VEHICULO, MARCA: MERCEDES BENZ, MODELO: E430 BLINDADO, SERIE: WDB2100701B048196 ESTADO FÍSICO: UNIDAD BLINDADA EN REGULARES CONDICIONES FISICAS, DETALLES EN PINTURA, LLANTAS REGULARES, INTERIOR EN BUEN ESTADO. UBICACIÓN: MAGDALENA	WDB2100701B048196	X	EN TRÁMITE
71	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 500F, SERIE: JAAN1R752A7901900, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: CARROCERIA REGULAR ESTADO, INTERIOR BUENAS CONDICIONES, LLANTAS DELANTERAS REGULAR, TRASERAS MAL, NO FUNCIONAN LOS FRENSOS. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAAN1R752A7901900	X	EN TRÁMITE
72	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 500 F, SERIE: JAAN1R758B7901949, AÑO: 2011 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR REGULARES CONDICIONES, PARABRISAS ESTRELLADO, LLANTAS MALAS CONDICIONES, GOLSPE EN PUERTA DE CONDUCTOR, SIN CLUTCH. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAAN1R758B7901949	X	EN TRÁMITE
73	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 500 F, SERIE: JAAN1R755A7901907, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS CON DETALLES, INTERIOR REGULARES CONDICIONES, LLANTAS REGULARES. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAAN1R755A7901907	X	EN TRÁMITE
74	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 500 F, SERIE: JAAN1R753A7901890, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS CON DETALLES EN PINTURA, INTERIOR REGULAR A MAL, TABLERO CON FALTANTES, VESTIDURAS ROTAS, PARABRISAS ROTO, LLANTAS REGULARES. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAAN1R753A7901890	X	EN TRÁMITE
75	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 500, SERIE: JAAN1R756A7901687, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS CON DETALLES EN PINTURA, INTERIOR REGULAR, TABLERO INCOMPLETO, LLANTAS DELANTERAS REGULARES, TRASERAS MAL. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAAN1R756A7901687	X	EN TRÁMITE
76	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 500 F, SERIE: JAAN1R753A7901887, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR REGULAR, LLANTAS REGULARES, TABLERO CON FALTANTES, FAROS ROTOS. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAAN1R753A7901887	X	EN TRÁMITE
80	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 500, SERIE: JAAN1R75997101090, AÑO: 2009 ESTADO FÍSICO: BUENAS A REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR REGULAR, TABLERO CON FALTANTES, RETROVISOR IZQ. ESTRELLADO, LLANTAS MAL ESTADO. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAAN1R75997101090	X	EN TRÁMITE
81	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 500, SERIE: JAAN1R757C7901443, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR REGULAR, LLANTAS MAL ESTADO, TABLERO CON FALTANTES, FAROS ROTOS. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAAN1R757C7901443	X	EN TRÁMITE
82	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 400 F 2.9L, SERIE: JAANPR753A7005345, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: BUENAS A REGULARES CONDICIONES FISICAS, CON GOLPE EN EL FRENTE, INTERIOR REGULAR, PARABRISAS ESTRELLADO, LLANTAS REGULARES. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAANPR753A7005345	X	EN TRÁMITE
82A	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 400, SERIE: JAANPR752A7005532, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR REGULAR, PARABRISAS ESTRELLADO, FAROS ROTOS, SIN RETROVISORES, LLANTAS DELANTERAS REGULARES, TRASERAS MAL. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAANPR752A7005532	X	EN TRÁMITE
83	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 400 F 2.9L, SERIE: JAANPR756A7005520, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR REGULAR, TABLERO CON FALTANTES, PARABRISAS ESTRELLADO, VESTIDURAS ROTAS, LLANTAS DELANTERAS REGULARES, TRASERAS MAL. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAANPR756A7005520	X	EN TRÁMITE
84	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 400F 2.9 L, SERIE: JAANPR75XA7005505, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR REGULAR, LLANTAS MAL ESTADO . UBICACIÓN: MAGDALENA	JAANPR75XA7005505	X	EN TRÁMITE
85	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 300 E, SERIE: JAANMR850A7500724, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR BUENAS A REGULARES CONDICIONES, LLANTAS DELANTERAS REGULARES, TRASERAS MAL. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAANMR850A7500724	X	EN TRÁMITE
86	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: ELF 300 E, SERIE: JAANMR859A7500446, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, DETALLES EN DEFENSA DELANTERA, INTERIOR REGULAR, PARABRISAS ESTRELLADO, FAROS ROTOS, LLANTAS REGULARES. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAANMR859A7500446	X	EN TRÁMITE
87	CAMION, MARCA: ISUZU, MODELO: 300E 2.9 L, SERIE: JAANMR856A7500727, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR REGULAR, TABLERO CON FALTANTES, LLANTAS REGULARES. UBICACIÓN: MAGDALENA	JAANMR856A7500727	X	EN TRÁMITE



LISTADO DE DOCUMENTOS - INFRA
SUBASTA 8 DE OCTUBRE 2019 - MULTIMARCAS

N° DE LOTE	DESCRIPCIÓN GENERAL	SERIE	FACTURA DE ORIGEN (COPIA)	BAJA DE PLACAS LOCAL
88	CAMION, MARCA: HINO, MODELO: 300, SERIE: JHHACP3H6CK001245, AÑO: 2012 ESTADO FÍSICO: MALAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, INTERIOR REGULAR, PARABRISAS ESTRELLADO, RETROVISORES EN MAL ESTADO, LLANTAS MAL ESTADO. UBICACIÓN: MAGDALENA	JHHACP3H6CK001245	X	EN TRÁMITE
89	CAMION, MARCA: HINO, MODELO: 300/816 LARGO, SERIE: JHFUU10HX9K001312, AÑO: 2009 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR EN MAL ESTADO, PARABRISAS ESTRELLADO, FAROS ROTOS, DEFENSA ROTA CON DETALLES, LLANTAS DELANTERAS REGULARES, TRASERAS MAL. UBICACIÓN: MAGDALENA	JHFUU10HX9K001312	X	EN TRÁMITE
90	CAMION, MARCA: HINO, MODELO: 300/414 SEMILARGO, SERIE: JHFAM04H6AK001769, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES A MALAS CONDICIONES FISICAS, INTERIOR MAL ESTADO, FAROS ROTOS, LLANTAS MAL ESTADO. UBICACIÓN: MAGDALENA	JHFAM04H6AK001769	X	EN TRÁMITE
91	CAMION, MARCA: HINO, MODELO: 300/414 SEMILARGO, SERIE: JHFAM04H3AK001597, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS CON DETALLES, INTERIOR MAL, PARABRISAS ESTRELLADO, RETROVISORES MAL ESTADO, LLANTAS MAL ESTADO. UBICACIÓN: MAGDALENA	JHFAM04H3AK001597	X	EN TRÁMITE
92	CAMION, MARCA: HINO, MODELO: 300/414 SEMILARGO, SERIE: JHFAM04H9AK001779, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES CON GOLPES, INTERIOR REGULAR A MAL, RETROVISOR IZO. ROTO, LLANTAS MAL ESTADO. UBICACIÓN: MAGDALENA	JHFAM04H9AK001779	X	EN TRÁMITE
93	CAMION, MARCA: HINO, MODELO: 300/414 SEMILARGO, SERIE: JHFAM04H8AK001773, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES CON GOLPES EN PARTE DELANTERA, INTERIOR REGULAR, VESTIDURAS ROTAS, SIN RETROVISOR IZO, FAROS ROTOS, CLUTCH NO FUNCIONA. UBICACIÓN: MAGDALENA	JHFAM04H8AK001773	X	EN TRÁMITE
94	CAMION, MARCA: HINO, MODELO: 300/414 SEMILARGO, SERIE: JHFAM04H3AK001776, AÑO: 2010 ESTADO FÍSICO: MALAS CONDICIONES FISICAS, INTERIOR MAL ESTADO, LLANTAS MAL. UBICACIÓN: MAGDALENA	JHFAM04H3AK001776	X	EN TRÁMITE
96	TRACTOCAMION, MARCA: KENWORTH, MODELO: T660, SERIE: 3WKAD40X39F826709, AÑO: 2009 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS, INTERIOR EN BUEN ESTADO, LLANTAS DELANTERAS REGULARES, TRASERAS MAL ESTADO, NO FUNCIONA LA TRANSMISION. UBICACIÓN: MAGDALENA	3WKAD40X39F826709	X	EN TRÁMITE
97	CAJA SECA, MARCA: FRUEHAUF, MODELO: 11.58 M, SERIE: 3AWV238271X541004, AÑO: 2001 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS CON GOLPES, LLANTAS MAL, FALTAN 4 LLANTAS. UBICACIÓN: MAGDALENA	3AWV238271X541004	X	EN TRÁMITE
98	PLATAFORMA, MARCA: REMOLQUE, SERIE: 359PP62N3AM032154 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES, LLANTAS MAL ESTADO, FALTAN 2 LLANTAS. UBICACIÓN: MAGDALENA	359PP62N3AM032154	X	EN TRÁMITE
99	MONTACARGAS, MARCA: YALE, MODELO: GP25RK, SERIE: B871R04849E, AÑO: 2007 ESTADO FÍSICO: REGULARES CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, . UBICACIÓN: MAGDALENA	B871R04849E	X	EN TRÁMITE



LISTADO DE DOCUMENTOS - BONAFONT
SUBASTA 8 DE OCTUBRE 2019 - MULTIMARCAS

LOTE ACTUAL	ECONÓMICO	SERIE	FACTURA DE ORIGEN (COPIA)	BAJA DE PLACAS LOCAL	TENENCIA				
					T19	T18	T17	T16	T15
257	2331	3DJE2PC51CA000107	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
259	1443	3FTEF17W71MA42183	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
260	5626	3N6ED15S41K076331	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
261	6569	3GCEC30K0RM11756	CHATARRA - SIN DOCUMENTOS						
263	3345	4MSGD21016585	X	SIN DOCUMENTOS					
264	8707	3ALACXCSX9DAM5122	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
265	5378	JLMBBD1S08K029170	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
266	5402	JLMBBD1S68K025981	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
267	5403	JLMBBD1S78K024127	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
268	5401	JLMBBD1S98K026011	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
269	5379	JLMBBD1S58K029164	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
270	6545	3HAMP AFL47L563145	CHATARRA - SIN DOCUMENTOS						
271	3486	AC1JNC78075	X	SIN DOCUMENTOS					
272	2343	3DJF1JC31CA000143	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
273	2679	3FEMF46R29MA20121	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
274	7411	3FELF46S08MA19966	X	EN TRÁMITE	X	X	X	X	X
275	7621	5TENL42N81Z875695	CHATARRA (No puede salir de la franja fronteriza)						
276	3852	3N1CD11S6WK001911	X	SIN DOCUMENTOS					